

دفتر شروط لتوريد أجهزة ضغط وحرارة الكترونية

| العدد | الوحدة | الخصائص والمواصفات | البند |
|-------|--------|---|-------|
| 3 | عدد | <p>أجهزة ضغط وحرارة الكترونية ذات خصائص عزل وحماية من الاهتزاز . نظام التسجيل يعمل على طاقة بطارية ، مع حجرة ضغط رقمية وذات ذاكرة تفاضلية . <u>المعطيات التقنية لأجهزة الضغط :</u> - القطر : ٤٠-٣٠ مم - الطول : ١٥٠-٣٠ سم - المعدن : ستانلس ستيل مقاوم لتأثيرات (غاز كبريت الهيدروجين - (H2S , Co2, acid) غاز ثاني اوكسيد الكربون - والحموض) resistant - طاقة الذاكرة : اكثر من مليوني (٢ مليون) نقطة بيانات <u>الحرارة</u> المجال : (١٠٠٠-٠) بار منوية الدقة : +/- ٠.٣ % FS الحساسية: أقل من ٠.٠١ بار منوية <u>الحرارة</u> ١٧٥-٠) درجة -/+ الدرجة منوية أقل ٠.٠٠٧ درجة</p> | 1 |
| 1 | عدد | <p>جهاز كمبيوتر شخصي (محمول) الشاشة : ١٥.٦" (٧٦٨*١٣.٦٦) WLED الرامات : ذاكرة ٤ غيغا DDR3 الهارد : ٥٠٠ غيغا -5400 RPM serial ATA السواقة : DVD R/RW بطاقة الفيديو : ١ غيغا لوحة المفاتيح : عربي - انكليزي شبكة لاسلكية مأخذ USB : 2-4 مأخذ الوزن : ٣-٢ كغ المعالج : (Intel core I- 5 -2430m) (2.4 غيغا هرتز) القرص الصلب : ١٦٠-١٠٠٠ غيغا بايت التوافق : مع برامج وندوز (٧ / VISTA / XP)</p> | 2 |
| ١ | عدد | <p><u>الطابعة الملونة</u> مواصفاتها : حجم ونوع الطابعة من : A3-A6 A3- COLOR-DESKJET سرعة الطابعة : ١٤ ورقة/دقيقة للطابعة العادية (أبيض-أسود) و ١١ ورقة /دقيقة للطابعة الملونة. اي (عدة سرعات والسرعة القصوى تصل الى ١٤ ورقة /دقيقة للطابعة العادية و ١١ ورقة/دقيقة للطابعة الملونة) الرامات (الذواكر) : ١٦ ميغا بايت الكابل : أفقي USB مع برنامج طباعة CD التوافق : مع برامج وندوز (٧ / VISTA / XP)</p> | 3 |

| | | | |
|---|---|---------------|-----|
| 4 | يجب توفر صندوق عدة لكل لوازم العزل والصيانة بالإضافة إلى كتالوك | مجموعة | 1 |
| 5 | قطع التبدل : | | |
| | رأسية للجهاز | عدد | 2 |
| | زيت للتزييت | عبوة /٥/ ليتر | 2 |
| | شمع للتشحيم | عبوة /١/ كغ | 3 |
| | حلقة احتياطية | عدد | 500 |
| | حلقات عزل | عدد | 500 |
| 6 | علبة بطارية (5AH , 7.8V, 165C ,2-C CELL) | عدد | 5 |

ملاحظات :

- ١- (سوفت وير) البرمجة متضمنة في نطاق التوريد ومصممة لإجراء قياسات الضغوط البئرية وإدارة القياسات والمعايرة
البرنامج يجب أن يتم التحكم به باستخدام القائم المنسدلة التي تحتوي على كافة المعلومات والأوامر ذات الصلة
البرنامج يجب أن يستخدم من أجل :
- الفاصل الزمني المحدد
- التغير في الضغط
- زمن القياس الحقيقي
- ٢- قطع الغيار لكل الأجهزة (رأسيات الأجهزة - (الزيت والشحم) للتزييت والتشحيم
الحلقات الاحتياطية وحلقات العزل (الموانع) يجب ان تكون كافية) و لمدة سنتين
- ٣- كل الاكسسوارات المطلوب تركيبها وتنزيلها خلال مواسير الإنتاج يجب أن يتم استعادتها بعد انتهاء القياسات على البئر.
- ٤- العارض يجب عليه أن يقوم بمعايرة الأجهزة مرة في السنة (ولعام واحد)
- ٥- كتالوك (٣نسخ) (دليل المستخدم)
- ٦- أجهزة قياس الضغط والحرارة المطلوبة يجب أن تكون ذات منشأ (أوروبي - روسي - كندي)