

دفتر شروط فني

بقطع تبديل محرك دووسان طراز P180LE عدد ١ / واحد فقط
المركب على مجموعة توليد استطاعة 500KVA رقمها المنقول ١٢٦٢٣٧.٣

م	اسم المادة ومواصفاتها	الرقم الفني P/N	الوحدة	الكمية	ملاحظات
١	قميص محرك دووسان	65.01201-0312	PCS	10	
٢	سيلة قميص سفلية	51.96501-0412	PCS	10	
٣	سيلة قميص سفلية	65.96501-0078	PCS	10	
٤	سيلة قميص علوية	65.96501-0059	PCS	20	
٥	بيرنو بستون محرك دووسان	65.02502-0081	PCS	10	
٦	بستون	65.02501-0702	PCS	10	
٧	باكة ميل اكستريك	65.04410-0078	PCS	5	
٨	باكة ميل اكستريك	65.04410-0079	PCS	1	
٩	سكمان بستون نار	65.02503-0672	PCS	10	رقم الطقم 65.02503-8256
١٠	سكمان بستون هواء	65.02503-0108	PCS	10	
١١	سكمان بستون زيت	65.02503-0678	PCS	10	
١٢	قشور متحرك لمحرك 0.25	65.02410-0202	PCS	10	
١٣	قشور ثابت	65.01110-6529	PCS	5	
١٤	لاينات كرنك	65.01111-6539	PCS	1	
١٥	كيدات صباب	65.03201-1040	PCS	20	
١٦	مقعد صباب نار	65.03203-0184	PCS	10	
١٧	مقعد صباب هواء	65.03203-0242	PCS	10	
١٨	ضفر قفل صباب	51.04104-0023	PCS	40	
١٩	جرن نابض	65.04103-0074	PCS	20	
٢٠	نابض داخلي	65.04102-0084A	PCS	20	
٢١	نابض خارجي	65.04102-0083A	PCS	20	
٢٢	رنديلية صباب	65.90701-0103	PCS	20	
٢٣	رنديلة صباب	65.90701-0104	PCS	20	
٢٤	سيلة صباب	65.04902-0027	PCS	20	
٢٥	صباب هواء	65.04101-0375B	PCS	10	
٢٦	صباب نار	65.04101-0367B	PCS	10	
٢٧	فراش مضخة ماء	65.06506-6001	PCS	1	

1	PCS	65.06901A0074	جوانة مضخة ماء	٢٨
1	PCS	65.93410-0024	بيليا مضخة ماء	٢٩
1	PCS	65.06520-6007	مانعة مضخة ماء	٣٠
3	PCS	65.06402-0062	صباغ حرارة	٣١
3	PCS	06.56342-1208	سيلة صباغ حرارة	٣٢
10	PCS	65.10101-7051	بخاخ كامل	٣٣
1	PCS	65.05100-6043A	مضخة زيت	٣٤
1	PCS	65.01510-0153A	لبادة كرنك أمامية	٣٥
1	PCS	65.01510-0141	لبادة كرنك خلفية	٣٦
10	PCS	51.03901-0338	جوانة كولاس	٣٧
1	PCS	65.05601-7135	مبرد زيت	٣٨
4	PCS	65.96801-0161	قشاش مروحة محرك	٣٩
2	PCS	65.96801-0103	قشاش دينمو محرك	٤٠
1	PCS	65.90100-7050	تيربو تشارج يميني	٤١
1	PCS	65.09100-7051	تيربو تشارج يساري	٤٢
1	PCS	65.27405-5005	حساس حرارة	٤٣
1	PCS	65.27441-7009	حساس ضغط زيت	٤٤
1	PCS	65.27103-7007	حساس عدد دورات	٤٥

الإصلاحات المطلوبة للمحرك:

- ١- خراطة عينات الثابت عدد ٦/ ستة والمتحركة عدد ٥/ للكرنك.
- ٢- إصلاح مضخة الماء عدد ١/ واحد فقط.
- ٣- معايرة مضخة المازوت عدد ١/ واحد فقط.
- ٤- تجميع المحرك واجراء المعايرة اللازمة.
- ٥- تركيب المحرك ضمن كيبين المجموعة وسنترته مع المنوبة وتوصيل كافة دارة الحماية وتشغيلها وتجربتها تحت الحمل والتأكد من عمل دارات الحماية.

على العارض الالتزام بما يلي :

- ١- تقديم ما يثبت قيامه بمثل هذه الأعمال بحيث تبين أهليته للقيام بمثل هذه الإصلاحات.
- ٢- أن تكون القطع التبديلية جديدة وغير مجددة أصلية أورجينال من شركة دوسان .
- ٣- في حال تقديم رقم معادل يلتزم العارض بأن يركب مكانه دون أي تعديل وأن يقدم هذه الأرقام مع عرضه الفني.
- ٤- تقديم شهادة بلد المنشأ أصلية وبيان جمركي واضح عند التوريد.



- ٥- الطليبة غير قابلة للتجزئة كونها حاجة إصلاح محرك واحد .
- ٦- مدة التوريد والتنفيذ /٤.٥/ خمس وأربعون يوماً" من تاريخ أمر المباشرة .
- ٧- تحديد بلد المنشأ للقطع التبديلية للمحرك.
- ٨- فترة الضمان للقطع التبديلية ستة أشهر من تاريخ وضع المجموعة بالعمل الفعلي
- ٩- فترة الضمان للإصلاحات شهر واحد من تاريخ وضع المجموعة بالعمل الفعلي.
- ١٠- مكان التسليم في مخازن مديرية حقول المنطقة الوسطى .