

ملف الشروط الفنية

ملاحظات	الكمية المطلوبة لعام ٢٠١٧	الوحدة	اسم المادة	١	
					٢
			<p>قارزة عمومية (أفقيه + عمودية) ذات المواصفات التالية :</p> <p>١- أبعاد الطاولة الرئيسية (الطول ١٦٠٠ مم X العرض ٤٢٠ مم)</p> <p>٢- مسافة الفتحة بالطاولة الطولية لا تقل عن ١٠٠٠ مم</p> <p>٣- مسافة الفتحة بالطاولة العرضية لا تقل عن ٣٥٠ مم</p> <p>٤- مسافة الفتحة بالطاولة الشاقولية لا تقل عن ٥٠٠ مم</p> <p>٥- مجال السرعات لمحاور الدوران من ٣٠ - ١٦٠٠ /د</p> <p>٦- المحرك باستطاعة مناسبة ثلاثي الطور ٣٨٠ فولط - ٥٠ هرتز درجة الحماية لا تقل عن IP54</p> <p>٧- زاوية دوران الراس العمودي للقارزة ٣٦٠ درجة</p> <p>٨- حمولة الطاولة لا تقل عن ٧٥٠ كغ</p> <p>٩- كافة حركات الطاولة يجب ان تكون يدوية و آلية بسرعتين</p> <p>١٠- المرفقات مع القارزة :</p> <p>أ- طقم محاور تثبيت لكل راس نغزير (الأفقي و العمودي) حسب الاقطار التالية ٢٧-٢٧-٣٢-٤٠ مم</p> <p>ب- طرزمة دوارة ٢٦٠ درجة و لا تقل فتحتها عن ٧٠٠ مم</p> <p>ج- مقسم (بيجرون) ارتفاع مركزه لا يقل عن ٢٠٠ مم مع كامل المتصلات اللازمة للعمل</p> <p>د- طاولة تقسيم دوارة ٢٦٠ درجة و قطر الطاولة بحدود ٤٠٠ مم</p> <p>هـ- ريش قارزة من قياس (٢م و لخبية ٢م) بالشمس عدد ١٠ ريش لكل قياس</p> <p>و من القياسات التالية (٢٧-٢٧-٢٨-٢٨-٣٠-٣٢-٣٥-٣٨-٤٠-٤٢-٤٥) مم عدد اريش من كل قياس و طقم مسلك الريش من ٢م - ٢٠م عدد ١</p> <p>ز- منضبات ذات رؤوس الماسية بقطر ١٠٠ مم - ١٥٠ مم عدد ١ من كل قياس</p> <p>ح- سكاكين قارزة المسننات مودول من ١ و لغاية ٦ بأجزائها (طقم من كل قياس حيث كل طقم مكون من ثمان قطع)</p> <p>ط- تقويم مع القارزة مجموعة من الملائق لتثبيت المشغولة على سطح الطاولة</p> <p>ي- طقم عدة كاملة للصيانة مكون من مفاتيح (أس + شق + مسدس + فنجان + مفكات + بنسات) طقم واحد من كل نوع</p> <p>ك- كاتالوجات منفصلة ميكانيكية و كهربائية للصيانة و التشغيل (ثلاثة نسخ)</p> <p>ل- تقويم شرات و كاتالوجات فنية توضح المواصفات الفنية المطلوبة مع العرض الفني</p> <p>م- تقديم شهادة ايزر للشركة الصالحة مع العرض الفني</p> <p>ن- على المتلزم تحديد بلد المنشأ و اسم الشركة المصنعة في العرض الفني</p> <p>س- تقديم شهادة منشأ للقارزة عدد التوريد</p> <p>ع- تقديم بيان جبركي للقارزة عدد التوريد</p> <p>ف- يجب ان تكون الآلة مزودة بإدارة تبريد و إدارة اشارة و وافي لحماية العامل من الازريش</p> <p>ق- على المتلزم الأشراف على التشغيل الأولي و التعريب و تدريب العناصر بشكل مجاني قبل الاستلام الأولي</p> <p>ك- يجب ان تكون الآلة جديدة و غير مستعملة</p>	عدد	١